





| ESTACAS | 60 | 60+0,803 | 60+5,00 | 60 | 60+15,00 | 61 | 61+2,094 | 61+5,00 | 61 | 61+15,00 | 62 | 62+3,386 | 62+5,00 | 62+9,182 | 62 | 62+14,938 | 62+15,00 | 63 | 63+5,00 | 63+9,912 | 63 | 63+15,00 | 64 | 64+4,887 | 64+5,00 | 64+14,748 | 64+15,00 | 65 | 65+4,609 | 65+5,00 | 65 | 65+15,00 | 66 | 66+4,533 | 66+5,00 | 66 | 66+15,00 | 67 | 67+4,456 | 67+5,00 | 67 | 67+15,00 | 68 | 68+4,080 | 68+5,00 | 68 | 68+15,00 | 69 | 69+3,705 | 69+5,00 | 69 | 69+13,361 | 69+15,00 | 70 | 70+3,018 | 70+5,00 | 70+8,713 | 70 | 70+14,409 | 70+15,00 | 71 | 71+5,00 | 71 | 71+15,00 | 71+18,654 | 72 | 72+5,00 | 72 | 72+15,00 | 73 | 73+2,898 | 73+5,00 | 73 | 73+13,028 | 73+15,00 | 74 | 74+3,157 | 74+5,00 | 74 | 74+15,00 | 75 | 75+3,137 | 75+5,00 | 75 | 75+15,00 | 76 |
|---|---|---