



PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem Escala

IMPLANTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA DO MIRANTE
Esc.: 1 : 75

R0	13/09/2021	EMISSÃO INICIAL	JRRF
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES DE PRONCHAS	RESPONSÁVEL

NÃO LIBERADO PARA OBRA

Notas gerais:
a) Esta prancha é propriedade de INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA. Não pode ser utilizada nem reproduzida total ou parcialmente sem uma autorização expressa.
b) Na impressão deste documento pode haver divergência na escala, por isso não medir diretamente nas pranchas e sim utilizar dimensões indicadas nas cotas.
c) Todas as dimensões devem ser comprovadas no local.
d) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluindo a documentação escrita e pranchas das demais disciplinas.
e) Possíveis contradições entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente ao Coordenador do Projeto que determinará sua validade ou prioridade.



I-BR
www.ibr.eng.br
São Paulo - Florianópolis - Porto Alegre
(48) 3371-9124 - (51) 3533-2555

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	PROJETO MIRANTE DA BOA VISTA BOA VISTA, RANCHO QUEIMADO-SC	
ETAPA PROJETO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO JOSE ROBERTO ROSSI FILHO/ ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 054219-6	
DISCIPLINA ELÉTRICO	TÍTULO DO DESENHO IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO E LEGENDA	
COORDENADOR JAMILE CASTELO	DATA 13/09/2021	NÚMERO PRONCHAS 2000
PROJETISTA	REVISÃO R0	

PMRQ003.IBR.ELE.PE.2000.PLA.R01.pdf

PMRQ003.IBR.ELE.V01